



Pige de blocage du volant moteur Diesel M47, M57

Upgrade pins for Laser Engine Timing Tools - for BMW, Land Rover (Part No. 3577).



Additional Information

- il s'agit d'un kit de mise à niveau du kit Laser tools 3577
- Application: code moteur 20 4D 4 sur le moteur Diesel 2.0L 4 cylindre sur les Séries 1/3/X3
- Ref moteurs : E81/82/87/88/46/60/61/83/90/91/92/93/65/66/53/70/71/72
- Application: Code moteur 30 6D 2/3/4/5 sur le moteur Diesel 3.0L 6 cylindres qui équipent les Séries 3/5/7/X3/X5/X6
- Fabriqué à Sheffield

<http://lasertools.co.uk/product/5166>



